

NÁVOD NA POUŽITIE ZNAČOVACÍCH PÁSOK

PRÍPRAVA POVRCHU

Pred aplikáciou by mali byť všetky plochy čisté, suché a bez prachu. Silne znečistené alebo mastné povrchy by sa mali čistiť vhodným odmasťovacím prostriedkom. Po jeho použití by sa mali vyčistiť čistou vodou. Povrch nechajte následne vysušiť.

LEPENIE PÁSOK

Začnite lepením z jedného konca. Pevne pritlačte a súčasne vytláčajte vzduchové bubliny smerom k druhému koncu. Pri dlhších čiarach alebo značkách odporúčame mať predkreslené značky pre presnejší postup.