

NÁVOD NA POUŽITIE OLEJA NA DREVENÝ NÁBYTOK

Spôsob aplikácie: Manuálne štetcom, valčekom, handrou (možná aplikácia striekaním).

Príprava zmesi: Materiál sa aplikuje v dodávateľskej viskozite, pre aplikáciu striekaním je možné olej zriediť riedidlom PNtech 0246 v objeme 15-20 % (nutné dodržať bezpečnostné predpisy pri aplikácii).

Príprava substrátu: Podklad je nutné postupne dôkladne vybrúsiť. Podklad musí byť zbavený brúsneho prachu. Je možné aplikovať aj na hobľovaný podklad.

Informácie o nanášaní: Olej sa nanáša štetcom, valčekom, prípadne tampónom z handričky. Olej je možné aplikovať aj striekaním. Po aplikácii sa olej nechá vsiaknuť 10-15 min do podkladu a prebytočné množstvo oleja je nutné rovnomerne zotrieť handrou. Olej nesmie na povrchu vytvoriť film.

Poznámka: Olej má neobmedzenú skladovateľnosť. Pri nízkej hladine oleja v nádobe (aj uzavretej) dochádza skladovaním k jeho hustnutiu a vytvoreniu kožovitého povlaku na hladine. Takýto olej je možné ďalej spracovať po nariedení a dôkladnom premiešaní!

Všeobecné informácie:

Pred použitím dobre premiešajte.

Pokiaľ je výrobok správne skladovaný pri teplotách medzi 5 až 35 °C je jeho skladovateľnosť 12 mesiacov.

Teplota produktu, podkladu a pracovného prostredia pri aplikácii by nikdy nemala klesnúť pod 8°C. Zvyšky materiálu (tiež riedidlá z čistenia striekacieho zariadenia) musia byť zlikvidované v súlade so zákonom č.185/2001 Zb., o odpadoch. Nikdy nevypúšťajte priamo do kanalizácie. Aplikčné zariadenie musí byť po použití vyčistené vhodným riedidlom.

Dôležité: APLIKAČNÉ ŠTETCE, PAPIER, HADRY ZNEČISTENÉ A NAPUSTENÉ OLEJOM JE NUTNÉ BEZPEČNE ULOŽIŤ DO UZAVRETEJ NÁDOBY S VODOU, ABY NEMOHLO DÔJSŤ K ICH SAMOVZNIETEIE. NIKDY NENECHÁVAJTE OLEJOM NASIAKNUTÉ APLIKAČNÉ POMÔCKY VOĽNE NA VZDUCHU.