



NÁVOD NA SPOJOVANIE BOXOV

- Pri vytváraní zostáv je nutné dodržiavať dve jednoduché pravidlá. Tak predídete ťažkostiam a vyhnete sa zlým skúsenostiam.
- Užívateľom bez predchádzajúcich skúseností odporúčame vykonať pred začatím práce súvahu o celkovom usporiadaní zostavy na štvorčekový papier. To môže byť obzvlášť užitočné pri kombinovaní dielov s rozdielnymi modulmi na spájanie.

1. Súhlasné natočenie




Obr. 1 - Neusporiadané boxy




Obr. 2 - Správne natočené boxy

- Na každom boxe nájdete štyri rozdielne rohy. Len jeden z nich má tvar šípky a nazýva sa polohovací roh.
- Každý prvok systému pred pripojením do zostavy najskôr správne otočte. Polohovací roh by mal smerovať do dolného (resp. bližšieho) ľavého rohu výslednej zostavy (viď obr. 2).

2. Správne pripojovacie poradie



Obr. 3 - Pripojovacie poradie



Obr. 4 - Výsledná zostava

- Pri vytváraní zostavy pripájajte jednotlivé boxy k celku vždy najskôr v priečnom smere zľava doprava (smer 1). Ak je rad dostatočne široký, môžete pripájať ďalšie diely v pozdĺžnom smere spredu dozadu (resp. zdola nahor, smer 2).
- Dodržanie správneho pripojovacieho poradia znamená, že začnete v ľavom bližšom (resp. ľavom dolnom) rohu zostavy a skončíte v pravom vzdialenejšom (pravom hornom) rohu zostavy.