

Sponkovačka B 560

#120590

SK



BRINGING TOGETHER  **JOSEF KIHMBERG**

www.josef-kihlberg.eu

OBSAH

Inštalácia.....	3
Použitie	4
Bezpečnostné pokyny.	6
Údržba a odstránenie problémov	8
Technická špecifikácia.....	9
Kusovník dielov.....	10
Súpravy dielov a príslušenstvo.....	12
Aplikácia.....	13
Sériové číslo strojčka	14

ZÁKLADNÉ POKYNY

Je povinnosťou zákazníka /majiteľa/ prevádzkovateľa, aby zaistil, že všetci operátori a údržbári si prečítali a pochopili tento manuál a bude im vždy k dispozícii. Sponkovačky sú skonštruované pre dlhú a spoľahlivú prevádzku. Details o bezpečnosti rovnako ako potrebné informácie pre správnu prevádzku a údržbu zariadenia sú obsiahnuté v tomto manuáli. Pokiaľ vám nebude návod zrozumiteľný a jasný kontaktujte dodávateľa a zariadenie nepoužívajte.



Inštalácia

Pred prevádzkovaním zariadenia je nutné ho skompletizovať. Na lepšiu orientáciu použite kusovník dielov na konci tohto návodu.

Zariadenie vybalte a montáž vykonávajte v ležatej pozícii. Priskrutkujte dvoma skrutkami č. 25 zadnej priečky č. 34.

Priskrutkujte dvoma skrutkami č. 61 prednej priečky č. 41.

Podľa verzie balenia natiahnite pružinu č. 16 na rameno alebo demontujte poistku rozovretia.

Postavte zariadenie do pracovnej pozície na vodorovný podklad.

Použitie sponkovačky

Používajte náradie len na účel uvedený v kapitole aplikácie.




Používajte iba originálne spony JOSEF KIHBERG podľa Nákresu v galvanizovanom alebo pomedenom prevedení.

Typ spôn JK 560 12 - 22 mm

Vzhľad krabičky s originálnymi sponkami JOSEF KIHBERG.



Použitie sponkovačky



PLNENIE SPONKOVAČKY SPONAMI

Naplňte zásobník vhodnými sponami takto:

1. Odtiahnite prítlak spôn č. 1 až na koniec zásobníka a potiahnite ho hore, aby sa vyklopil kryt č.2 .
2. Zasuňte sponky č. 3 zozadu do zásobníka a prstami posuňte spony čo najbližšie k sponkovacej hlave.
3. Ťahom a sklopným pohybom dole pohybujte prítlakom č.1, tak aby sa kryt dostal do vodorovnej polohy. Nepúšťajte prítlak voľne, ale po celú dráhu ho držte kým pomaly dosadne na spony.

Nikdy nevkladajte časti tela napr. prsty do priestoru medzi nákovou a hlavou sponkovačky a ani do okolia pák. Riziko rozdrvenia končatín je značné!

Vyprázdnenie sponkovačky vykonáte opačným postupom.

NASTAVENIE NÁKOVY

Pritlačte pomaly na hlavu, tak aby bola vysunutá spona a skontrolujte, či spona dosadá na nákovu č. 2 symetricky. Ak je potrebné nákovu posuňte po uvoľnení skrutky č. 3. Následne vykonajte testovacie zosponkovanie krabice. Nohy spony musia byť ohnuté symetricky

KONTROLA LOŽISKA HLAVY

Skontrolujte či je ložisko hlavy voľné v osi ložiska, avšak skrutky 1 a 2 sú dobre dotiahnuté.

SPONKOVANIE

Sponkovačka sa uvádza do pohybu zošliapnutím. Vložte škatuľu z vlnitej lepenky medzi nákovku umiestnenú na priečke a sponkovaciu hlavu. Uistite sa, že medzi nákovou nie je žiadna časť tela vášho alebo vašich spolupracovníkov. Dynamicky zošliapnite pedál na doraz do spodnej polohy. Uvoľnite pedál a vyberte produkt zo sponkovačky.

Bezpečnostné pravidlá

Zamestnávateľ/majiteľ je zodpovedný za zabezpečenie nasledujúceho:

- tento návod na použitie a ďalšia priložená dokumentácia budú prístupné všetkému personálu, personál si ich prečíta, pochopí a bude ich dodržiavať
- personál obsluhujúci náradie bude dostatočne precvičený v používaní, v bezpečnosti práce, v správnych pracovných postupoch a v obsluhu a údržbe náradia
- zabezpečenie rešpektovania všeobecných bezpečnostných nariadení, špecifických nariadení pre prácu
- s klinčekovačkami, zošívачkami a sponkovačkami
- personál dostane pokyny a vybavenie a čas pre pravidelnú každodennú inšpekciu, čistenie a údržbu zariadenia.

Prečítajte si prosím tieto bezpečnostné pokyny pozorne, aby ste predišli zraneniu seba aj ostatných. Venujte pozornosť všetkým kapitolám návodu na ďalšie pokyny k náradu.

Nikdy nepoužívajte chybné náradie. Kontrolujte náradie každý deň, aby ste zaistili, že funguje správne a všetky skrutky a matky sú pevne dotiahnuté.

Sponkovačky nesmú byť používané, keď obsluha stojí na vratkoch podklade, na rebríku alebo schodíkoch.





Bezpečnostné pravidlá

Nie je dovolené bez písomného súhlasu výrobcu vykonávať na zariadení akékoľvek zmeny a nastavenia.

Vždy vyprázdnite zásobník, keď nechávate náradie bez dozoru napr. na prestávkach v práci alebo po skončení pracovného dňa alebo pri riešení problémov alebo pri údržbe a opravách. Nikdy nenechávajte nabité náradie bez dozoru. Nepoužívajte pokazené alebo poškodené zariadenie.

Vždy predpokladajte, že náradie je nabité. Náradie je pracovný nástroj, nie hračka. Vždy dajte preč nohu z pedála, keď práve nesponkujete.

Vyhňte sa zraneniu osôb. Nikdy nedržte ruku alebo iné časti tela pred výstupom spôn z náradia. Vždy buďte sami pri práci v pohodlnej a stabilnej polohe oboma nohami na zemi.

Nikdy nespúšťajte zariadenie proti oceli, betónu či inému tvrdému materiálu, drevu, sklu a pod.

Nikdy nestrkajte nič do oblasti výstupu spôn z hlavy zariadenia.

Odstránenie problémov

Vždy vyprázdňte zásobník a prečítajte si bezpečnostné pokyny pred začatím akéhokoľvek odstraňovania problému s náradím. Pre odstránenie uviaznutých sponiek postupujte nasledovne:

A Vyberte všetky spony zo zásobníka. Vyčistite priestor od sponiek špicatými kliešťami.

B Vyberte všetky spony zo zásobníka. Uvoľnite trochu čelnú dosku hlavy a vyčistite priestor od sponiek špicatými kliešťami.

V prípade, že nejde odstrániť uviaznutú sponku vyššie uvedenými postupmi kontaktujte odborný servis.

Údržba

Všetky bezpečnostné prvky musia byť preverované denne pre zaistenie správneho fungovania. Predovšetkým kontrolujte a zaistite že:

- pedál sa pohybuje voľne bez zasekávania alebo zatuhnutia
- všetky skrutky a matky sú dotiahnuté pevne
- pružiny nie sú prasknuté

Toto náradie nevyžaduje špeciálnu údržbu. Náradie potrebuje iba pravidelné čistenie neagresívnymi rozpúšťadlami a mazanie. Neodmontovávajúte akékoľvek súčasti pri čistení a mazaní.


Aplikujte malé množstvo oleja do mechanizmu hlavy na klzné plochy, do všetkých ložísk každý týždeň pre maximalizáciu životnosti náradia. Prosím kontaktujte nášho predajcu pre radu.

Odporúčané oleje JOSEF KIHMBERG oleje v balení:

1 liter Obj. č. 184314

0.2 litra Obj. č. 733007

Posuvné časti mažte tukom Dow Corning MS 4 Silicon Compound. Odporúčame mazanie viacúčelovými mazivami na pohyblivých častiach po tom, čo boli čistené alebo vymenené.



Technická špecifikácia

Kód produktu	120 590
Kapacita zásobníka spôn	Ca. 300 Ks
Hmotnosť bez spôn	40 Kg
Dĺžka sponkovačky	1350 mm
Výška sponkovačky	920 mm
Šírka sponkovačky	750 mm

ODPORÚČANÉ SPONY JOSEF KIHLEBERG

JK560-12, JK560-15, JK560-18, JK560-22


Je možné aj v pozinkovanom prevedení označenom G.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Výmenná hlava pre spony typ JK 561+nákova


Výmenná hlava pre spony typ JK 53+nákova

Kusovník základne



Pre bezpečnú a dlhodobú prevádzku používajte iba JOSEF KIHLEBERG originálne náhradné diely. Všetky opravy musia byť vykonané autorizovaným JK servisom.

Kusovník hlavy 560



Pre bezpečnú a dlhodobú prevádzku používajte iba JOSEF KIHILBERG originálne náhradné diely. Všetky opravy musia byť vykonané autorizovaným JK servisom.

Súpravy náhradných dielov

143053 Opravná súprava



Príslušenstvo

184943 JK silikónové mazivo



733007

184943



Aplikácia

Náradie je určené iba na zošívanie papiera, papierovej vlnitej lepenky, PE fólie, gumy, textilu popr. iných plastových materiálov mäkších ako je drevo k sebe navzájom, aby nedošlo k rozštípeniu zošívaného alebo samotného materiálu. Materiál nesmie spôsobiť nesprávnu deformáciu ocelevej spony a zabraňovať prieniku spony materiálom.

Náradie spája k sebe spomínané materiály pomocou ocelevej spony U tvaru, ktorá je zatlačená mechanizmom náradia cez materiál proti ocelevej nákovu. Tlakom je spona o nákovu ohnutá a materiál je tak zaistený.

Pokiaľ nebudete používať náradie podľa návodu a pre predpísanú aplikáciu hrozí vám:

Nebezpečenstvo prepichnutia končatiny, trupu, hlavy a pod.

Nebezpečenstvo poškodenia zraku

Nebezpečenstvo rozdrvenia končatiny

Nebezpečenstvo zasiahnutia hlavy a očí letiacimi sponami

Náradie pri sponkovaní vždy umiestňujte na sponkovanú plochu a nie na jej okraje. Nesponkujte tvrdé alebo krehké materiály.

Náradím pri sponkovaní nemierte na okraj materiálu, pretože spona môže zo sponkovačky vyletieť do voľného priestoru a niekoho alebo vás vážne zraniť.

Sériové číslo

Príklad:

0713001

07

13

001

00

00

000

Rok

Týždeň výroby

Výrobné číslo