


Súpis komponentov Pracovná stolička 117152			
Kód 1	Kód 2	Popis	Počet (ks)
4004		Operadlo Tulip	1
4005		Sedadlo tulip	1
4001		Kryt Snodo	1
1045	208039	Kríž stoličkový	1
2713	208034	Lama up & down	1
2711	208033	Mechanika synchro	1
2809	208021	Piest stoličkový čierny- ak plast. krytka-odstrániť!!!	1
1022	208022	Predĺžovačka podnože čierna	1
1023	208023	Oporný kruh chróm, stred čierny	1
1103	208027	Klzák	5
2714	208035	Kryt pre up & down dlhší	1
2716	208036	Spodný kryt mechanizmu	1



Skrutka okrasná M6 x 25 - 4x - spoj : mech.synchro - sedadlo




Art. 2716

Skrutka 4,8 x 22 - 2 x - spoj : perm. Kontakt - operadlo



Art. 1023

Imbus M6x30 + podložka 6 - 2 x - spoj : perm. Kontakt - operadlo + kryt snodo



Art. 1022

Skrutka 4,8 x 22 - 2 x - spoj : mech.synchro - operadlo

Art. 1045

1. Namontujete kolieska či klzáky do kríža
2. Na kríž nasadíte predĺžovačku podnože 1022 a na nej oporný kruh 1023
3. Piest nasuňte na na oporný kruh
4. Sedadlo nasadíte na plynový piest
5. Na synchro mechaniku 2711 nasadíte kryt 2714 a ten zoskrutkujete 4 skrutkami 4,8x1,8 a následne nasuniete na lamu 2713, ktorá je priskrutkovaná k operadlu
6. Skrutka okrasná M6 x 20 - 3x + 3x - spoj: opierka - sedadlo

Údržba:

1. Povrch umývajte vlažnou vodou so slabým roztokom bežných saponátov (nepoužívať organické rozpúšťadlá)

Pozn. Bez opierok rúk, malá krabica