














# Záhradný sejací a posypový vozík, 15 l

## Návod na montáž a použitie

(929000)

A		B		C		D	
Koleso, 2 ks		Rozmetadlo, 1ks		Prevodový hriadeľ,1ks		Plášť hriadeľa, 2ks	
E		F		G		H	
Metla, 1ks		Svorník, 8ks		Násypka, 1ks		Stojan, 1ks	
I		J		K		L	
Madlo, 1ks		Sifon, 2ks		Rúrka, 2ks		Tesnenie, 4ks	
M		N		ZOZNAM DIELOV			
Závačka, 4ks		Krytka, 2ks					

## ZOSTAVENIE

1. Spojte madlo posypového vozíka, spojovacie rúrky a ramená pomocou skrutiek. Pozri obrázok.
2. Ramená upevnite k spodnej časti násypky štyrmi skrutkami. Pozri obrázok.



3. Do otvoru pre struny zasuňte súčasne zostavu strún a rozmetadlo a spojte ich dohromady. Pozri obrázok.




4. Vložte prevodový hriadeľ do veľkých otvorov prevodu a ramien. Pozri obrázok.




5. Zatlačte objímku hriadeľa do otvorov ramien z dvoch strán (vyčnievajúcou hranou von). Pozri obrázok.



6. Nasuňte dve kolesá na prevodový hriadeľ. Pozri obrázok.



7. Nasadíte na kolesá krytky. Pozri obrázok.



8. Prekrížte dve časti stojana cez spony.



9. Upevnite dlhú časť stojana k násypke a krátku časť k ramenám.



10. Naskrutkujte ovládaciu tyč do závitového protikusu. Pozri obrázok.



## NÁVOD NA POUŽITIE

Nastavenie rýchlosti rozmietania pred začiatkom práce zaistí ideálne výsledky.

1. Skontrolujte, či je ovládacia tyč pevne priskrutkovaná k závitovému protikusu regulátora.
2. Otočením tyče nastavte rýchlosť rozmietania tak, aby číselník ukazoval požadovanú hodnotu.
3. Tlačte vozík a stlačením spúšte aktivujte rozmietanie.

Posypový vozík musí byť počas rozmietania **TLAČENÝ**. Ak budete počas rozmietania vozík ťahať za sebou, rozmietané množstvo môže byť príliš veľké.

Hranatý posypový vozík					
a) \ b)	1	2	3	4	5
1 až 2 mm	○				
3 až 4 mm		○			
5 až 6 mm			○		
7 až 8 mm				○	○

a) Stupeň

b) Hnojivo (zrno/prům.)

## ÚDRŽBA

1. Po ukončení práce musí byť všetok materiál z násypky vozíka odstránený. Zostávajúce množstvo preneste späť do vhodného obalu, ktorý potom pevne uzavrite.
2. Vozík po každom použití dôkladne umyte a odstráňte z neho všetky zvyšky materiálu. Prípadné horšie odstrániteľné nánosy vmyte horúcou vodou. Vozík nechajte uschnúť voľne na vzduchu.
3. Vozík skladujte na suchom a čistom mieste. Poznámka: tento posypový vozík nevyžaduje mazanie.