

Návod na montáž pre Výkyvné rameno pre elektrický lanový navijak

Katalógové číslo: 229272


Výkyvné rameno typ 1200

vhodné pre lanové kladkostroje:

GZS 100/200
GZS 125/250
GZS 200/400
GZS 250/500

Obsah:



- 1 2 príchytky
- 2 nosná trubka
(s teleskopickým predĺžením)
- 3 pridržiavacia vzpera
- 4 potrebné skrutky
- 5 potrebné matice
- 6 potrebné závlačky,
podložky atď.



Bezpečnostní pokyny a montážní instrukce

1. Pri vyložení nikdy neprekračujte hodnoty maximálneho zaťaženia (obr. A)
2. Zaisťte svedomitú montáž výkyvného ramena a lanového kladkostroja. Všetky skrutky pevne dotiahnite s použitím podložiek a poistných krúžkov.
3. Dbajte na stabilitu rúrky, na ktorú budete výkyvné rameno montovať, a zaisťte ju vhodnými prostriedkami, aby ste vylúčili jej prevrátenie alebo odsunutie.
4. V určitých časových intervaloch kontrolujte, či príchytky (1) nie sú prasknuté alebo inak poškodené.

Pri plnom vyťažení nikdy nezasúvajte predĺžovaciu rúrku voľne, ale zásadne ju priskrutkujte k nosnej rúrke a príchytke.





Güde®

#1706 / #1707 / #1708 / #1716 / #55050 / #55051

