

Súpis komponentov Pracovná stolička 117149			
Kód 1	Kód 2	Popis	Počet (ks)
4004		Operadlo Tulip	1
4005		Sedadlo tulip	1
4001		Kryt Snodo	1
1045	208039	Križ stoličkový	1
2601	208019	Kontakt permanent (komplet)	1
8423	208020	Plech pod sedadlo, dlhá páčka	1
2809	208021	Piest stoličkový čierny- ak plast. krytka- odstrániť!!!	1
1022	208022	Predĺžovačka podnože čierna	1
1023	208023	Oporný kruh chróm, stred čierny	1
1103	208027	Klzák	5



1. Namontujete kolieska či klzáky do križa
2. Na križ nasadíte predĺžovačku podnože 1022 a na ňu oporný kruh 1023
3. Piest nasuňte na oporný kruh
4. Sedadlo nasadíte na plynový piest
5. Zasuňte kĺb chrbtového mechanizmu 2601 do operadla 4001 a upevnite hornou skrutkou (1) – kratší závit
6. Zasuňte kĺb chrbtového mechanizmu sedadla 2601 a upevnite pomocou skrutky (2) – dlhší závit

Údržba:

1. Doťahujte pravidelne skrutky - č. 1 a č. 2
2. Povrch umývajte vlažnou vodou so slabým roztokom bežných saponátov (nepoužívať organické rozpúšťadlá)

Pozn. Bez opierok rúk, malá krabica